

Huba Control

501 系列



产品简介

HUBA501 压力变送器 (压力传感器) 采用部分自动生产技术, 适用于较大量的工业 OEM 应用。具有多种压力和电气连接件方式, 并有多种标准化输出信号, 应用非常广泛。

技术参数

相对压力和差压 0...2.5-40bar , 绝对压力 0...2.5-16bar

介质 : 液体和气体

电源	输出
5VDC (4.75-5.25)	比例式 10-90%
11-33VDC 三线式	0-5VDC
10.4-33VDC 三线式	1-6VDC
16.2-33VDC 三线式	0-10VDC
8-33VDC 二线式	4-20Ma

精度： < ±0.5%fs

电气连接件： 1.5m 电缆，DIN EN175301-803-A 或 C 连接器，M12*1 圆形插头连接器。

压力连接件： 内螺纹和外螺纹 G1/4

常卖型号

Huba 501.910003141	压力变送器 0-0.6 BAR 4-20mA G1/4,附 P9
Huba 501.911003111	压力变送器 0-1 BAR 4-20mA
Huba 501.917003111W	压力变送器 -1 ~ 5 bar 4-20mA
Huba 501.930013171	压力变送器 0-10BAR 4-20MA,R1/4,Body BLACK
Huba 501.931003171	压力变送器 0-16 BAR 4-20 mA
Huba 501.931018171	压力变送器 0~16bar 4~20MA
Huba 501.99038	压力变送器 0-16 BAR 4-20 mA
Huba 501.99039	压力变送器 0-10 BAR 线 1.5M R1/4
Huba 501.99053	压力变送器 0-16Bar 4-20mA 3m-cable G1/4
Huba 501.99053-1	压力变送器 0-16Bar 4-20mA 3m-cable G1/4